

«**SALERNO PULITA S.p.A.**»

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 014 del 19.01.2021

- **Affidamento diretto e di urgenza - ex art.63 co.2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura e posa in opera di componenti meccaniche per il ripristino della macchina *Biopressa (Mod. Doppstadt Mod. DSP 205)* presso l'Impianto di Compostaggio di Salerno**
- **Nomina R.U.P.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

a- con nota I20.02251 del 28.12.2020 Il Capo Impianto, nella persona dell'Ing. Luca Palmentieri, rappresentava, la rottura di un cuscinetto della coclea sinistra della tramoggia a servizio della « *biopressa - (Marchio Doppstadt Mod. DSP 205)*», funzionale al processo di spremitura della frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata del rifiuto solido urbano sul territorio del Comune di Salerno, e conferito presso l' impianto FORSU di Salerno, in gestione alla *Salerno Pulita SpA*;

b- con nota U20.03238 del 28.12.2020 il Coordinatore di Settore, Pasquale Memoli, comunicava all'Ufficio del Settore Ambiente del Comune di Salerno l'avvenuta rottura, manifestando di aver provveduto ad allertare la Ditta *Cesaro Mac Import S.r.l.*, quale O.E. di dealer in Italia della sopra indicata macchina, per provvedere al ripristino della coclea sinistra della tramoggia;

c- come da nota sopra citata, i tecnici della precipitata Ditta *Cesaro Mac Import S.r.l.*, hanno predisposto l'intervento manutentivo in garanzia nei giorni 4 e 5 Gennaio 2021, riscontrando, durante la fase di smontaggio della biopressa, impedimenti tecnici a dar corso alle attività manutentive ;

d- In riscontro all'intervento manutentivo non concluso, per le ragioni sopra esposte, il RUP della procedura di affidamento nella persona del Sig.Pasquale Memoli, con nota SAP-0000158-2021 del 8.01.2021, sollecitava la Ditta *Cesaro Mac Import S.r.l.*, di provvedere, nel più breve tempo, a tutte le azioni necessarie per la messa in esercizio della macchina, ferme le azioni di rivalsa;

e) con nota pec del 13.01.2020 ore 20:16 ed acquisita la prot. SAP-000386 del 14.01.2021 la Ditta *Cesaro Mac Import S.r.l.* in riscontro alla nota sopra emarginata, rappresentava di aver inoltrato tale documentazione al costruttore della macchina la «*Doppstadt*» la quale invitava alla riparazione dell'albero e del cono, dissuadendo il montaggio delle parti nello stato di usura in cui si trovavano;

e- Con tale nota la Ditta *Cesaro Mac Import S.r.l.* si rendeva disponibile al ripristino immediato della macchina, proponendo due possibili soluzioni: 1) nuova fornitura del cono ed asse della coclea, quantificando la durata dell'intervento in n.1 (una) settimana; 2) la riparazione dei pezzi quantificando la durata dell'intervento in n.3 (tre) settimane;

f- Con nota prot.SAP-0000424-2021 del 14.01.2021, il RUP, comunicava alla contraente di optare per la prima soluzione: *nuova fornitura del cono ed asse della coclea*, vista la necessità urgente di riavviare il funzionamento dell'Impianto, nelle more di valutare tutte le eccezioni, e le contestazioni formalizzate nella comunicazione del 8.01.2021 con prot. SAP-0000158-2021;, richiedendo a tal uopo, relativo preventivo di spesa;

g- Con nota prot. 621 del 19.01.2021 il sig. Memoli rimetteva il sopra citato preventivo, ammontante come da relativo dettaglio, ad euro 86.848,69 oltre Iva;

h- Considerato altresì che quanto alle predette spese, l'urgenza del contesto, e soprattutto l'esclusiva della *Cesaro Mac Import Srl*; circa la competenza funzionale relativa alle attività di manutenzione della macchina in argomento, consentono la deroga al principio di rotazione di cui al punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni,

i- Visto altresì l'art. 63, comma 2 lettera c) del Codice Appalti (Dlgs 50/2016), secondo il quale in caso di estrema urgenza -allorquando l'urgenza stessa non sia ascrivibile alla stazione appaltante - è possibile procedere ad affidamenti di servizi /forniture ad un determinato operatore economico "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o comparative tra più offerte non possono essere rispettati;

DISPONE / DETERMINA:

1) l'affidamento diretto e di urgenza (ex art.63 co.2 lettera "c" del Codice degli Appalti), in favore della Ditta «*Cesaro Mac Import S.r.l.*» (con Sede legale in Via delle industrie,74, Eraclea Cap: (VE), a C.F./ P.Iva IT030246402272) del servizio manutentivo sopra indicato;


2) L'importo di detto affidamento è di euro 86.848,69 oltre Iva;

3) Trattandosi di attività di manutenzione connessa all'acquisto della biopressa, il contratto è da intendersi formalizzato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti mediante ordine d'acquisto e relativa accettazione;

4) Quanto alla tempistica di pagamento, si provvederà, secondo richiesta di cui al preventivo predetto, in ragione del 30% all'ordine; 30% avviso merce pronta e saldo (40%) entro 30 giorni dall'ultimazione dell'attività previa verifica regolare esecuzione del contratto da parte del RUP;

5) Il RUP è sig. Pasquale Memoli, il quale provvederà a conseguire il CIG in ragione del sopra citto importo di euro 86.848,69, mettendo altresì in esecuzione tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell'affidamento e per la corretta esecuzione dello stesso;

6) L'Ufficio Gare, che, d'intesa con la struttura stabile di supporto ai RRUUPP, provvederà alla tempestiva informazione in favore del RUP, di quanto disposto nel presente atto



«Salerno Pulita SpA»
l'Amministratore Unico
Ing. Antonio Ferraro